Załącznik nr 1.1f

Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary ul. Braci Leśnej 3 05-090 Raszyn

Lp.	Nazwa budynku (przeznaczenie)	Adres lokalizacji budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe						
			sposób zabezpieczenia drzwi zewnętrznych (2 zamki lub 1 atestowany, inne)	sposób zabezpieczenia okien na parterze (kraty, inne)	Pracownik IBL (całodobowo)	Agencja ochrony mienia (całodobowo)	Alarm o sygnalizacji lokalnej	Alarm z powiadomieniem	Alarm z powiadomieniem i interwencją
			ilość	rodzaj	TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE (w części obiektu)	TAK/NIE	TAK/NIE
1	Budynek A	Braci Leśnej 3	4 zammki atestowane	brak	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
2	Budynek B	Braci Leśnej 3	4 zamki atestowane	brak	nie	portirenia gł	tak	nie	tak/system Solid
3	Budynek C	Braci Leśnej 3	2 zamki atestowane	brak	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
4	Budynek D	Braci Leśnej 3	3 zamki atestowane	brak	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
5	Budynek F	Braci Leśnej 3	2 zamki atestowane	brak	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
6	CKW	Braci Leśnej 3	10 zamków atestowanych (5 drzwi)	nie	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
7	Budynek E	Braci Leśnej 3	2 zamki i kłódki	nie	nie	portirenia gł	nie	nie	nie
8	Ośrodek Szkoleniowy	Braci Leśnej 3	2 zamki	nie	tak	portirenia gł	nie	nie	nie
9	IBL Warszawa	Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3	2 zamki atestowane	tak (rolety antywłamaniowa)	nie	tak	nie	nie	nie
10	IBL Kraków	ul. Fredry 39; 30-605 Kraków	2 zamki atestowane	tak, folia antywłamaniowa	nie	nie	nie	nie	nie
11	ZLN IBL Białowieża	Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieza	2 zamki atestowane	nie	nie	nie	tak	nie	nie
12	IBL Białowieża Sportowa	Sportowa 23, 17-230 Białowieża	2 zamki	nie	nie	nie	nie	nie	nie
13	IBL Katowice	Huberta 35, 40-053 Katowice	2 zamki atestowane	tak/kraty	nie	nie	nie	nie	nie